

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно обязательных мер требуется, прежде всего направить обращение в администрацию МО ГО «Сыктывкар» о необходимости обустройства автобусных комплексов в соответствии с требованиями для МГН, восстановления целостности покрытия путей движения к объекту, обустройства парковочных мест для автомобилей инвалидов. Также требуется установить информацию об ОСИ на автобусных остановках, мнемосхему на входе на территорию объекта. Определить обученных сотрудников учреждения для оказания ситуационной помощи с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации для них.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке и оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на входах в здание, лестничных маршах внутри здания, оборудовать санитарно-гигиенические помещения, места отдыха и ожидания получения услуги. Заменить дверные ручки кабинетов (рычажного типа, скоба).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установить нормативные поручни на пандусе с двух сторон, переговорное устройство или кнопку вызова помощи, устранить имеющиеся препятствия в виде порогов, отрегулировать или заменить доводчики на дверях. Необходимо разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение по нормативам СП 59.13330.2012, организовать сопровождение людей с инвалидностью обученным персоналом.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Организационные мероприятия, ТСП, ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается;